

Министерство внутренних дел Российской Федерации

АКТ

обследования технического состояния объекта

« 11 » апреля 20 15 г.

г. Бийск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ОВО по г. Бийску - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Алтайскому краю:

Техник (свободн) группы ИТО батальона полиции ОВО по г. Бийску мл. сержант полиции М.В.Зобнов
представитель обслуживающей организации _____

представитель «Собственника» _____

провели обследование: КРБЧСО КСРЦН «Надежда»

находящегося по адресу: г. Бийск ул. Мартьянова, 55/1

Обследованием установлено: Категория объекта _____

1. Техническая укрепленность:

удовлетворительно

2. Исправность ТСО: на момент проверки КТС исправна

3. Выполнения норм и правил монтажа: выполняется

4. Соответствие установленных ТСО проектно-сметной документации: _____

соответствует

5. Вывод о возможности дальнейшей эксплуатации или капитального ремонта ТСО

возможно дальнейшее использование

Рекомендации:

1) Проверять документы у лиц, обслуживающих сигнализацию.

2) Не допускать посторонних лиц к приборам КТС.

3) Регулярно проверять работоспособность КТС.

4) Рекомендуется установить ОПС с выводом на ПЦО ОВО по г. Бийску.

5) Рекомендуется установить систему видеонаблюдения.

6) В случае неисправности КТС незамедлительно оповестить ОВО по г. Бийску и позвонить в обслуживающую организацию.

В случае невыполнения в указанный срок мероприятий, изложенных в акте отдел охраны материальной ответственности не несет.

Резолюция «Собственника» _____

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора на охрану объекта.

Представитель
ОВО по г. Бийску


М.В. Зобнов

Представитель
обслуживающей организации

Представитель
собственника

